

## Adatlap a ...23..... sorszámú albumhoz

1. **Címe:** Árvíz 1995

2. **Témaköre:** Árvízvédekezés a KÖVIZIG teljes működési területén

3. **Készítés éve:** 1996

4. **Készítette:**

5. **A képeket fotózta:**

6. **A képekhez van e címjegyzék az albumban:**Tartalomjegyzék és képaláírások vannak.

7. **Az album tartalmának leírása (az albumban lévő szöveges rész alapján):**

1. oldal : Tartalomjegyzék

2. oldal : A Körösök vízgyűjtő területe

3. oldal : A Körösök hegyvidéki vízgyűjtő területe

4. oldal : Fekete-Körös remetei közúti híd

Fekete-Körös vasúti híd

5. oldal : Fehér-Körös gyulai vasúti híd

6. oldal : Fehér-Körös gyulai közúti híd

7. oldal : Fehér- Körös gyulavári közúti híd

8. oldal : Fehér-Körös jobbsparti nyúlgát építés

9. oldal : A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitása (éjszakai felvétel)

A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitása (hajnali felvétel)

10. oldal: A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitása (nappali felvétel)

11. oldal: A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitása kotrók rásegítéssel.

12. oldal: A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitása után zúdul ki a víz.

13. oldal: u.a.

14. oldal: A mérgesi árvízi szükségtározó megnyitása és vízintek kiegyenlítődése.

15. oldal: u.a.

16. oldal: A mérgesi árvízi szükségtározó a vízintek kiegyenlítődése után

17. oldal: A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitási helye a kifolyás megszűnése után.

18. oldal: u.a.

19. oldal: u.a.

20. oldal: Töltésszakadás ideiglenes elzárása a Gyula I szivattyútelep falánál.

21. oldal: u.a.

22. oldal: u.a.

23. oldal: u.a.

24. oldal: u.a.

25. oldal: u.a.

(a rocsóban Szodorai Kálmán)

26. oldal: u.a.

27. oldal: u.a.

28. oldal: A Gyula I szivattyútelep ellennyomó medence töltésének homokzsákos megtámasztása

29. oldal: u.a.

30. oldal: A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitási helyének helyreállítása.
31. oldal: u.a.
32. oldal: u.a.
33. oldal: u.a.
34. oldal: u.a.
35. oldal: Felső kép : A mályvádi árvízi szükségtározó megnyitási helyének helyreállítása  
Alsó kép: A megrongálódott Gyula I szivattyútelep.
36. oldal: u.a.
37. oldal: u.a.
38. oldal: u.a.
39. oldal: u.a.
40. oldal: Olajszennyezés felszámolása a Gyula I szivattyútelep előntése után.
41. oldal: u.a.
42. oldal: u.a.
43. oldal: Előkészületek a mérgesi árvízi szükségtározó ideiglenes elzárására a Kettős-Körösön  
Köröstarcsánál
44. oldal: u.a.
45. oldal: u.a.
46. oldal: u.a.
47. oldal: Ideiglenes elzárás. Larssen fal építése a mérgesi árvízi szükségtározó megnyitási  
helyén.
48. oldal: u.a.
49. oldal: u.a.
50. oldal: u.a.
51. oldal: u.a.
52. oldal: u.a.
53. oldal: u.a.
54. oldal: u.a.
55. oldal: Vízvisszavezetés a mérgesi árvízi szükségtározóból a kettős-Körösbe a nyitva hagyott  
kapun keresztül.
56. oldal: A bedőlt kapu. ( kb egy hetet állt)
57. oldal: A víz most már a szétszedett kapun folyik a Kettős-Körösbe.
58. oldal: u.a.
59. oldal: u.a.
60. oldal: u.a.
61. oldal: Légifotók a mérgesi árvízi szükségtározóról..
62. oldal: u.a.
63. oldal: u.a.
64. oldal: u.a.
65. oldal: Jászolgát építése a mérgesi árvízi szükségtározó megnyitási helyén.  
( A felső kép alján balról jobbra: Leel-Össy Sándor figuráns, aki mellette van nem  
ismerős, a következő Tóth Imre figuráns, majd Szűcs Zoltán fűrómester)
66. oldal:u.a.
67. oldal: u.a.
68. oldal: u.a.
69. oldal: u.a.
70. oldal: u.a
71. oldal. u.a.

72. oldal: A Larssen fal helyreállítása és megerősítése.  
73. oldal: u.a.  
74. oldal: u.a.  
75. oldal: u.a.  
76. oldal: u.a.  
77. oldal: u.a.  
78. oldal: u.a.  
79. oldal: u.a. ( A felső képen Kopcsák András)  
80. oldal: u.a.  
81. oldal: Az ellennyomó medence megerősítése a Gyula I szivattyútelepnél)  
82. oldal: u.a.  
83. oldal: u.a.  
84. oldal: Munkagödör körülzárása a Gyula I szivattyútelepnél.  
85. oldal: u.a.  
(Az alsó képen lila melegítő alsóban Szabó János későbbi vízügyi igazgató, mellette Farkas Pál )  
86. oldal: u.a.  
87. oldal: u.a.  
88. oldal: u.a.  
89. oldal: u.a.  
90. oldal: u.a.  
91. oldal: u.a.  
92. oldal: Gyula I szivattyútelep bontása  
93. oldal:u.a.  
(A felső képen balról a második Kiss Lajos későbbi szakaszmérnök, mellette Nagy Mihály szakaszmérnök, a kép jobb szélén pedig Galbács Zoltán gátőr)  
94. oldal: u.a.  
95. oldal: u.a.  
(A felső képen balról jobbra: Pálincás Lajos főmérnök, dr Goda Péter igazgató és Megyeri Sándor MBSZ vezető)  
96. oldal u.a.  
97. olda.: u.a.

**8. A BK kiegészítése az album tartalmával kapcsolatban (személyek-, helyszínek nevesítése egyebek):**

**9. Egyéb észrevételek az albummal kapcsolatban ( pl. itt tehetnék javaslatot arra, hogy az albumban lévő képek közül, melyek kerüljenek egyesével is szkennelésre, milyen az album állapota, hány darab van belőle, stb )**

Az album kiváló állapotban van. A lapok stabilan be vannak fűzve. A képek szkennelésre alkalmasak. A lapok eredetileg sorszámozottak.

**10. A BK részéről az adatlapot kitöltők neve:**

Csiffári Nándor

Gyula 2019. június 27.